

## प्रमाण पत्र

प्रधानाचार्य, बाल विद्या मंदिर, (सी०सै० स्कूल), चमन सराय, सम्भल के पत्र सं० शून्य दिनांक 09.05.2023 द्वारा बाल विद्या मंदिर, (सी०सै० स्कूल) के स्कूल भवन का एन०बी०सी० 2005 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि बाल विद्या मंदिर, (सी०सै० स्कूल) द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर स्कूल भवन का डिजाईन/निर्माण सम्बन्धित कार्य असर एसोसिएट्स के इं० सलमान अख्तर, B.E. Chartered Engineer M145153-1, बाजार गंज, सम्भल की देख-रेख में किया गया है एवं भवन निर्माण का सुपरविजन करने वाले इं० सलमान अख्तर द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया गया है स्कूल भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुरूप किया गया है तथा स्कूल पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

स्कूल भवन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय आर०सी०सी० कॉलम व छत का कार्य पूर्ण हो जाने के कारण आर०सी०सी० के कार्य में Reinforcement व कंक्रीट की सम्पीडन सामर्थ्य की गुणवत्ता को चैक नहीं किया जा सकता। अभिलेखों के आधार पर व बाह्य सतह देखने पर भवन प्रथम दृष्टया सामान्यतः ठीक प्रतीत होता है। बाल विद्या मंदिर, (सी०सै० स्कूल) द्वारा प्रस्तुत स्कूल भवन के मानचित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। भौतिक रूप से भवन निर्माण के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है।



(इं० अलीताब)

अवर अभियंता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

सम्भल।



(इं० विवेक कुमार बंसल)

सहायक अभियंता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

सम्भल।



**Manish Panwar**  
Principal  
Bal Vidya Mandir  
Sr. Sec. School, Sambhal  
(School Number-81124)



**Manager**  
Bal Vidya Mandir  
Sr. Sec. School, Sambhal

उत्तर प्रदेश सरकार  
लोक निर्माण विभाग



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सम्भल  
Office of the Executive Engineer,  
Provincial Division, P.W.D., Distt.-Sambhal, U.P.-244502 (E-MailId:-eepdbheemnagar@gmail.com)

चन्दौसी रोड, निकट  
पी0डब्लू0डी0 निरीक्षण भवन,  
जनपद-सम्भल, 05923-232577

पत्रांक 1601/ जांच/2022-23

दिनांक - 17/6/23


सेवा में,

प्रधानाचार्य,  
बाल विद्या मंदिर, (सी0सै0 स्कूल),  
चमन सराय, सम्भल।

विषय:- बाल विद्या मंदिर, (सी0सै0 स्कूल), चमन सराय, सम्भल की जांच के संबंध में।  
संदर्भ:- आपका पत्रांक सं0- शून्य, दिनांक 09.05.2023

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के सहायक अभियन्ता से प्राप्त बाल विद्या मंदिर, (सी0सै0 स्कूल), चमन सराय, सम्भल की जांच से सम्बन्धित प्रमाण पत्र मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

  
17/6/23  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
सम्भल

पत्रांक जांच/2022-23

दिनांक-

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता तृतीय, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सम्भल को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के क्रम में।

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
सम्भल

  
Manish Panwar  
Principal  
Bal Vidya Mandir  
Sr. Sec. School, Sambhal  
(School Number-81124)

  
Manager  
Bal Vidya Mandir  
Sr. Sec. School, Sambhal